AIMsight

POINT DE SITUATION

LENZSPITZE

Du 16 au 31 octobre 2026

RÉSUMÉ

Ce qui s’est passé en octobre


1. **16–31 oct.** : la caméra suit la température ; les courbes restent stables.
2. **Nuits du 17, 23, 26 et 27 oct.** : une partie de la scène s’assombrit.
3. **17–30 oct.** : des passages devant les cibles, une mesure à chaque fois.
4. **18–23 oct.** : des plateaux sur les courbes de 1022 et 1023.
5. **23, 30 et 31 oct.** : quelques sauts brefs, qui reviennent.

ÉVÉNEMENT 1

La caméra suit la température

- **Quand** : du 16 au 31 octobre.
- **Ce qu'on voit** : le tilt et le pan varient de 0,01 à 0,02° avec la température.
- Les courbes verticales restent à environ ±0,1 px ; celle de 1016 monte de 0,05 px.

Diagnostic : la caméra bouge un peu avec la température ; les courbes des cibles restent stables.



Du 16 au 31 octobre : tilt, pan (°), température, puis déplacement vertical (corr_y) de 6 cibles. En gris : 24 et 25 oct. sans mesures, nuits du 26 et du 27.

ÉVÉNEMENT 2

Une partie de la scène s’assombrit la nuit

- **Quand** : 26 et 27 octobre, de minuit à 08:30 UTC ; plus brièvement les nuits du 17, 23 et 28.
- **Ce qu’on voit** : les cibles et références de gauche ne se voient plus ; celles de droite restent nettes.
- Les courbes encore mesurées s’agitent d’environ ±0,1 px.

Diagnostic : sans obstacle visible, une partie de la scène perd sa lumière, puis revient le matin. Humidité ou brume sont possibles ; la cause n’est pas établie.




Image éclaircie à 02:01 UTC : nuit normale du 29, puis 26 et 27 octobre ; les taches de gauche ont disparu.

ÉVÉNEMENT 3

Des passages devant les cibles

- **Quand** : une mesure, une douzaine de fois du 17 au 30 octobre, de jour surtout.
- **Ce qu'on voit** : 12 à 21 cibles cachées à la même minute ; les autres font un pic d'une mesure.

Diagnostic : un passage devant les cibles, sans doute un train ou un engin. Nous jugeons les mesures cachées peu fiables ; tout revient à la mesure suivante.




Le 20 octobre : déplacement vertical (corr_y) de cinq cibles ; en gris, le pic d'une seule mesure à 06:55 UTC.

ÉVÉNEMENT 4

Des plateaux sur les courbes de 1022 et 1023

- **Quand** : 1022 les 18, 21, 22 et 23 octobre ; 1023 le 23 octobre.
- **Ce qu'on voit** : plateaux de +0,3 à +0,6 px pendant quelques heures ; pics jusqu'à +1,2 px pour 1023.
- Pendant ce temps, les autres cibles restent à ±0,05 px.

Diagnostic : les plateaux commencent et finissent d'un coup ; les courbes reviennent ensuite à leur niveau. La cause n'est pas établie.




Le 21 octobre : tilt, pan (°), température, puis déplacement vertical (corr_y) de 1022 et de quatre autres cibles ; en gris, les plateaux de 1022.

ÉVÉNEMENT 5

Quelques sauts brefs, qui reviennent

- **Quand** : 23 octobre de 15:20 à 23:45 ; 30 octobre 13:55 ; 31 octobre matin.
- **Ce qu'on voit** : quelques cibles sautent ensemble, de moins de 0,15 px les 30 et 31.
- La caméra reste calme.

Diagnostic : ces sauts reviennent tout de suite ; ceux du 23 ont disparu le 26. La cause n'est pas établie.



Du 30 au 31 octobre : tilt, pan (°), puis déplacement vertical (corr_y) de six cibles ; en gris, le saut du 31 au matin.

Conclusions

- Du 16 au 31 octobre, la plupart des courbes restent à environ ±0,1 px.
- La caméra bouge un peu avec la température.
- Les nuits du 26 et du 27, une partie de la scène s’assombrit, puis revient.
- Des passages devant les cibles font des pics d’une mesure.
- Les plateaux de 1022 et 1023 et les sauts brefs reviennent ; cause non établie.

AIMsight

Nous restons à votre disposition

Pour toute question sur ce rapport, contactez le support AIMsight.

aimsight.ch · info@aimsight.ch
AIMsight SA
Route de Cité-Ouest 2 · 1196 Gland · Suisse